

PRECAUZIONI

Attenzione! spegnere la bilancia prima di ogni operazione che richieda lo spostamento, smontaggio di componenti, la pulizia e la sostituzione delle batterie.

1. Controllare che il piatto sia ben posizionato, eventualmente controllare che i perni siano inseriti nell'apposita sede.
2. La pulizia della bilancia deve essere eseguita con detersivo neutro e un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.
Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.

DISPLAY

Il peso viene indicato sul display digitale a grandi numeri, secondo l'unità di misura indicata sul lato destro del display: g, lb, oz.

NEG: appare sul display quando la pesata è inferiore a 2g.

SAFETY PRECAUTIONS

Warning! Turn scale off when moving it, taking parts off, cleaning and replacing batteries.

1. Check platform positioning, guides must engage with the holes of the casing.
2. Clean with a neutral detergent using a damp cloth. Make sure the sponge or cloth remains clean; rinse it out often
3. Dry thoroughly

DISPLAY

Weighs in pounds, kilograms, grams and ounces (switchable)


NEG

When weight is less than 2 grams NEG warning appears on the display

**CENTRO SI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO
SERVICE CENTRE
AUTHORISED DEALER**





Bilance / Scales BIL20-5




MANUALE DI USO E MANUTENZIONE USER'S MANUAL







		Minneapolis 10/2	Minneapolis 20/2-5	Minneapolis 40/5-10
Campo di pesata	<i>Kg</i>	10	20	40
Precisione di indicazione	<i>g</i>	2	2-5	5-10
Dimensioni piatto	<i>mm</i>	240x180	240x180	240x180
Dimensioni ingombro	<i>mm</i>	248x253 h.132	248x253 h.132	248x253 h.132
Peso netto	<i>kg</i>	3,5	3,5	3,5
Alimentazione	Batteria ricaricabile - Alimentatore esterno - 230V/50Hz			

FUNZIONE TASTI

-  **ON** Accensione
-  **OFF** Spegnimento
-  **ZERO** Azzera il display
-  **TARA** Imposta la tara su tutta la scala
N.B. Impostata la tara, a piatto scarico premere il tasto TARA per azzera il display.





-  **Kg** cambio unità di misura in Grammi (g),
-  **lb** cambio unità di misura in Libbre (lb)
-  **oz** cambio unità di misura in Once (oz).




 attiva/disattiva la retro-illuminazione del display


-  **HI**
-  **SET LIMIT** Tasti per impostare il limite di pesata
-  **LO**




		Minneapolis 10/2	Minneapolis 20/2-5	Minneapolis 40/5-10
Shipping weight	<i>Kg</i>	10	20	40
Readability	<i>g</i>	2	2-5	5-10
Weighing platform	<i>mm</i>	240x180	240x180	240x180
Overall dimensions	<i>mm</i>	248x253 h.132	248x253 h.132	248x253 h.132
Net weight	<i>kg</i>	3,5	3,5	3,5
Power	<i>Rechargeable battery (included) - AC adapter - 230V/50Hz</i>			

OPERATION

-  **ON** On
-  **OFF** Off
-  **ZERO** Resets display to 0
-  **TARA** Sets tare value
N.B. Once tare is set, at empty platform push TARA button to reset display to 0

-  **Kg** Weighs in grams (g),
-  **lb** Weighs in pounds (lb)
-  **oz** Weighs in ounces (oz).

 Activates backlit display

-  **HI**
-  **SET LIMIT** Set weight limit
-  **LO**